Yursat Dış Tic. Münendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
+90 224 2400304
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Obl

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Obl Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Obl Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
P21.4691 (Valve Seat For Md2,4s F)	
P20.795	
Rca62p115	
Rca62ac95zc2	
Xrn 6.38 P85 Mu	
Mb23pp11	
Xrn2.30 S6 6145 F Zca2vl	
P21.1027 Pos.5 For Lk50mmxa42famo	
Lp120a56-T	
Part No: 85 For Ly65mmxa529faz92mc	
P21.4152 Pos.48 For Xl25.50mma100tvfamo	
M49-S562-F-Zca2vl	
P21.2674	
Part No: 1 For Ly65mmxa529faz92mc	
Md 236 Pp Fa Ml3168	
P21-4255	
Kba03 Pos.15	
Krv38 Pos.7 For Xl25.50mma82tvfamo	
Lk80h100fa.42 - , By Lk80ac52102fa	

Yursat Dış Tic. Münendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
+90 224 2400304
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Repair Kit For Rb-43-P-50-M3166	
Md49pp	
Part No: 2 For Ly65mmxa529faz92mc	
Xrn 6.38 S 85 M1153	
Rb43p95	
Lk 80-X9p 82mv	
Pr 634662464	
Krv44 Pos.7 For Lk50mmxa42famo	
Z92045r73	ACTUATOR
Kba04 Pos.15 For Xl25.50mma100tvfamo	
Md236ppfa	
Ly20x9a50fa	
Md11s6 F Zca2vl Obsolete, Replaced By Xrn2.30 S6 6145 F Zca2vl	
P21.392 Pos.5 For Xl25.50mma100tvfamo	
Part No: 21 For Ly65mmxa529faz92mc	
P21.4580	
M 102 Pp Sv	
Krv38 Pos.7 For Xl25.50mma100tvfamo	
P21.2535	
Rpb	
Krv136 (Valve Housing O-Ring For Md2,4s F)	
Pos No.333 / P20.1369	
P21.4107	
Obl/295	
M 431 Pp Sv Mv3152	
Pos No.258 / P20.1894	
P20.796	
Rbc50a95zc2	

Obl

Yursat Dış Tic. Münendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
+90 224 2400304
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Md236ppfaml3168
Lnb20 Mmxa47dvfatssez91mc - Old Version, Lp 20 X9a 82 Ts Fa Spa Zc1 M0 - Alternative
Md 75 S 6 F
207.0,8m
Kba05 Pos.15 For Lk50mmxa42famo
R5 P21.529
Kba03 Pos.15 For Xl25.50mma82tvfamo
Krv26 (Valve Seat O-Ring For Md2,4s F)
Md2,4s F-- Xrn2.30s36f
P20319
Kbp04
Pl 1500
Jsw 3 Al 2,2 Kw, 3 Ph, 50 Hz, 400v
P27.64
Md 49 Pp
P21.991 Pos.5 For Xl25.50mma82tvfamo
Part No: 84 For Ly65mmxa529faz92mc
Xr6.30 A55 Dv
Rca62p115pvc
Repair Kit For Rb-50-A-70-M3166
P20.1491
P21.4152 Pos.48 For Xl25.50mma82tvfamo
Ln80a68zm92rdb
Rpb 21r
Lk 80 X9 P11 82 Mv
175.0,8mm Pos.48 For Lk50mmxa42famo
Repair Kit For Rbb-43-P-60-Sp-M3165
Part No: 15+13+7 For Ly65mmxa529faz92mc

Obl

Yursat Dış Tic. Münendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
+90 224 2400304
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Md236pp Fa Ml3168
Md 431 Pp Mv
Lp 20 X9a 82 Ts Fa Spa Zc1 M0
Md 49 S 6 F Zca2vl- Obsolete, Replaced By Md 49 S562 F Zca2vl
Lp120a56
P20795
203 Xrn2.30p36

Obl