

Walter

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin **info@yursat.com.tr** e-posta adresine bařvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulařabilirsiniz.
Walter Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiřime geiniz.

Firmamız Walter Trkiye Distribtr veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariř durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



rn	Aıklama
CCG2060204FS-1 (WDN10)	
MD133-06.0W5X030L- WJ30RD	
ODHX0605ZZR-A57 WXM15	
ODHT0605 ZZN-G88 WXN15 İNSERT	
FS1495 M5*9 mm İnsert	
VCGT 160404 PF2 WK1	
VCGT160404-FN2 WN10	
F2010.B.315.Z18.12	
H3023118-2 (63048933)	
E2356302-Unf5/8 (63235715)	
Odht0605zzn-G88 Wxn15 (62928588)	
Ep2351302-Unf10 (63235661)	

Ep2356302-Unf3/8 (63235692)	
48r239	INVERTER BOARD 120V
197179-362	
Dcmt11t308-Pf4 Wpp01 (63106619)	
237692-514	
301403-273	
Gx16-1e200I6-Cf6 Wsm33s (63206944)	
Code:6149499 P233602 Unef5/8	
H3023118-8 (63048988)	
H3023118-18 (63049039)	
196210-364	
H3023118-10 (63048995)	
Spmt1204aen Wkp25 (63202120)	
223399-398	
192628-371	
H3023118-14 (63049015)	
208824-362	
Dcmt11t308-Rp4 Wpp10s (63262520)	
Dcmt11t304-Pf4 Wpp01	
Dcmt11t302-Pf4 Wpp01	
239930-368	
H3023118-16 (63049022)	
Spht060304-G88 Wxn15 (63085389)	
Ep2356302-Unf5/16 (63235685)	
Zdgt150404r-K84 Wxn15 By Zdgt150408r-K85 Wxn15	
Ccgt120402-Pm2 Wxn10	
H3023118-4 (63048957)	
Ep2351302-Unf1/4 (63235678)	
H3023118-3 (63048940)	
Spmt09t308-F55 Wsm35 (63103274)	

H3023118-20 (63049046)
Odhx0605zzr-A57 Whh15 (63171938)
Vcgt160408-Pm2 -Replaced By Vcgt160408-Pm2 Wxn10 (63086522)
Xngx1205ann-F67 Whh15 (63161069)
200565-362
Dcgt11t302-Pm2 Wxn10 (63083156)
Sngx1205ann-F57 Wkp35s (63253023)
Dcgt11t308-Pm2 Wxn10 (63083170)
255480-376
Code:6432513 Ep2021382-M10
5078969 , Type 25467-Npt1/2
Dcmt11t304-Pm5 Replaced By Dcmt11t304-Rp4 Wpp10s (63262513)
237546-371
H3023118-6 (63048971)
Spht120408-G88 Wxn15 (63085402)
189241-371
H3123118-2 By H3023118-2 (63048933)
Code:6149503 P233602 Unef11/16
Zdgt150412r-K85 Wxn15 (63066425)
Ep2356302-Unf1/2 (63235708)
Ra/8080/M/25
Lngx130708r-L88 Wxn15 (63130171)
Code:6149501 P233602 Unef7/8
Code:6149496 P233602 Unef3/4
223730-482
Code:6432543 Ep2026382-M20
Ep2351302-Unf8 (63235654)
Dcmt11t308-Pm5 Replaced By Dcmt11t308-Rp4 Wpp10s (63262520)
Lso Fu 21 Di 80 , Ra/8080/M/25

196211-362
Ccmt120408-Ps5 Wpp10
014374-371
Snmx120512-F57 Wsm35 (63253337)
207924-369
Code:6432542 Ep2026382-M16
Ccmt120404-Ps5 Replaced By Ccgt120404-Pm2 Wxn10 (63083125)
H3023118-5 (63048964)
194511-513
237591-514
200566-362
237619-537
Odht0605zzn-F57 Wsm35s (63222661)
Spht09t308-G88 Wxn15 (63085396)
237685-538
Lngx130708r-L55 Wsm35 (63222630)
H3023118-12 (63049008)
Lngx130708r-L55 Wsm35s (63222630)
237623-371
237482-522
Spgt1204aen-K88 Wxn15 (62928373)
Ccgt120408-Pm2 Wxn10 (63083132)
Zdgt150408r-K85 Wxn15 (63066418)
Jdp-10
Spmt120408-F55 Wsm35 (63105988)
Dcmt11t304-Rp4 Wpp10s (63262513)
Dcgt11t304-Pm2 Wxn10 (63083163)
Spmt060304-F55 Wsm35 (63105957)
196209-362
207923-369

[018742-482](#)

[Code:6432541 Ep2026382-M12](#)

[196205-273](#)

[Ccgt120404-Pm2 Wxn10 \(63083125\)](#)

[Vcgt160408-Pm2 Wxn10 \(63086522\)](#)

[Lngx130708br-L88 Wxn15 By](#)
[Lngx130708r-L88 Wxn15](#)