

Bbc Brown Boveri

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Bbc Brown Boveri Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Bbc Brown Boveri Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
Ft9b-800-28-731n 0908	
M2bax180mlb4	
Fd Mc23s R0509 06 83	
Tqux 104 Ed	
Gtu 0502	
Ghg 5841207v0 !!	
Ghb1301	
Type: Gn 250 M34 F, 2333402 Replaced By Lp-De T-Dmi250I-Ic06 (3bsm 003050-Kba)156813199	
Htmg409	
Typ: Qu Xt 100 L 2 Cz	
Mdd 42-08n1	

Aeux 63 Lls4
Brush For Fd Mc19s R0021 (Nr. 208537)
Lp-De T-Dmi250l-Ic06 (3bsm 003050-Kba) 156813199
Qfv 160 L4c - , - M2bax180mlb4
42l0188
Mc23asr0001
Type Qux-200lc-2
Hesg 112548 R2 - , No Successor
P/Nă Htcz355337p1/Modelă Sx5-1.25 T79012
Ugtmem - 03lb27s
Dsa 1.2-11a- Obsolete
Spare Parts For Fd Mc19s R005
Fd Mc13s R0006 04 86 - , No
Gt280 M13 F1s - Obsolete (Replaced By Lp-De T-Dmi180s-Ic06)
A 78466
Mc 13 S + Fc11t+2.We-B14
Part No:1k2 Type: K 31e , 220v , 60 Hz.
Fd Mc 19p R0025
Fd Mc 19p F3494 0979
Awl25a
Gml4990133
Htmg309205p0001
Tcz003287p0007 Obsolete, No Replacement
Hsa H172
Part No:1k6 Type:B72-30-1 ,220v , 60hz
Kx800
Type Code: 110/110 Kw,1250/2500,180s,Ic06
Pwa-0866,0882

Cs 1000 - 14 Io 16
3-18-03854
Hesg 112548 R3 Srã: Nx 511-31r
Lp-De T-Dmi180s-Ic06 , 110/110 Kw,1250/2500,180s,Ic06
Part No:3f3.1 Type: T 25 , 18-23 A.
Part No:3k3 Type:B25-30-11 , 220v,60 Hz.
Dsa 1208
Type:Zfk
Typ: V Qu Xy 100 L4 Ez
Part No:1f6.1 T 85 , 45-70 A.
Fd Mc19s R005