

## Fuji Seiki

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.  
**Fuji Seiki** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Fuji Seiki Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| Ürün                                          | Açıklama |
|-----------------------------------------------|----------|
| <a href="#">Fa2016ebc</a>                     |          |
| <a href="#">Fuji Seiki: Fwm - 3035tbd - S</a> |          |
| <a href="#">Qb14z4c020 Fa-1410rb-S</a>        |          |
| <a href="#">2-4094g01</a>                     |          |
| <a href="#">Fwm-2016ebd-C</a>                 |          |
| <a href="#">2-4095g01</a>                     |          |
| <a href="#">Fwm3035tbd-S</a>                  |          |
| <a href="#">Op-02ebs</a>                      |          |
| <a href="#">Fyn-S1-L104</a>                   |          |
| <a href="#">Model: Fg-40s Rating 1.5kw</a>    |          |
| <a href="#">4-319153</a>                      |          |
| <a href="#">Fmc-A500h</a>                     |          |

### Fuji Seiki

YURSAT yedek parça tedarikçi yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <a href="#">Fa-1410rd-S</a>                       |
| <a href="#">5-4229</a>                            |
| <a href="#">Fa-0806-C</a>                         |
| <a href="#">Fa-2725fb-C</a>                       |
| <a href="#">Fg-40s Repair Kit</a>                 |
| <a href="#">Fa-4280wd-C Shock Absorber</a>        |
| <a href="#">2-4096g01 Impeller (Black)</a>        |
| <a href="#">91360-00033</a>                       |
| <a href="#">Fw-2025h-R-Hm1</a>                    |
| <a href="#">Fa-2725fb-S</a>                       |
| <a href="#">Fuji: Fwm - 3035tbd - C</a>           |
| <a href="#">Fa-1005pmb2-S</a>                     |
| <a href="#">2-4095g01 F-Rubber Casing (Black)</a> |
| <a href="#">Fa-2016eb-C</a>                       |
| <a href="#">Mcc1097c 4p 1.5kw 200v</a>            |
| <a href="#">5-4229 Rubber Seal (B)</a>            |
| <a href="#">2-4094g01 B-Rubber Casing (Black)</a> |
| <a href="#">4-319153 Ceramic Sleeve</a>           |
| <a href="#">Fa-0805sb1-S</a>                      |
| <a href="#">Fa-2016ed-S Shock Absorber</a>        |
| <a href="#">Fwm-2530gbd-C</a>                     |
| <a href="#">Fmc-A50dh</a>                         |
| <a href="#">Qb14z4c030 Op-010rb</a>               |
| <a href="#">120-350 Blank Flange Nw50</a>         |
| <a href="#">Op-020tb-S</a>                        |
| <a href="#">1612xbd</a>                           |
| <a href="#">Fyn-S1-R104</a>                       |
| <a href="#">Fa-0806-C Shock Absorber</a>          |
| <a href="#">Fa-1005pmb2-S Shock Absorber</a>      |
| <a href="#">Fa-4280wd-C</a>                       |
|                                                   |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <a href="#">2-4096g01</a>                |
| <a href="#">Fwm-2725fbd-C</a>            |
| <a href="#">Fa-2016ed-S</a>              |
| <a href="#">1612xbd ,</a>                |
| <a href="#">Fg-40s</a>                   |
| <a href="#">Op-010fb</a>                 |
| <a href="#">Fg-40s 15 Kw Slurry Pump</a> |
| <a href="#">: Fwm - 3035tbd - S</a>      |
| <a href="#">Qb14z4c010 Fa-1410rb-C</a>   |
| <a href="#">Fk-2050m-R</a>               |