

Haldex

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Haldex Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Haldex Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
HX F3030W-8G25C28C-12B10R	Tandem gear pump 2105434
HX F2020W-6F15B19B-99G10R	Tandem gear pump 2105435
HX2106819	G20LS-3D87B-V-A23DL-25A10 MIN5
E117091	Gear pump WP09A1B 230 L 12 QB 151 N, 1802247
070405	
1820507	
24MD22LSTWAB	
080602266	

E130682 gear pump	WP15A1B 330 R 05 DA 146 N, (Surcharge in % 0%)
R24/287-22 , 22f	
357-001-002	OE no : DAF 0883405
E105597	internal gear pump GPA1 4 E 30 R, 679780
6299	
WPO9A1 1802273	
E102018	internal gear pump GPA2 16 E 30 R, 679791
334086101	
334085101	
ADV (Automatic Drain Valve) Type 78689	
11983241	
P1-22MD6	
76283S kit	
Gpa1-4-E-30r	
Wp09a1b 110 L 12 Qb 150 N	
344028031	
1k0525130l	
78964	
Repair Kit For 76046	
Wm09a1c140i03eb167n	
Gpa2-16-E-30-R Raja: R201/115/140	
1800702 Oem Pump	
118 6938	
W9a2-19-14-L-07-N-002	
005 432 74 01	
Repair Kit For 132 0810	
338 062 001	
Gpa2-16-E-30r 80100011	
S3009	
Fg1220023	
E105478	
182 0507 08500105 B01408	
Haldex 95620c	
Wp09a1b110 L06 Nb 160 N	
P1 22md6	Zahnradpumpe
412-10025	

E102239
E102018 Gpa2 16 E 30 R, 679791 Zahnradpumpe
2009627931000
Hx F20w-8dj21bm1-G12a10r-S78
Type Quot;Mgquot;
Repair Kit For Hx G20ls-3d87b-V-A23dl-25a10
345-101-5318
Wp09a2
S2313
132toro 105-9820
Wp15a1b 380 R 55 Pb 151 N
Wp09a1b060 L06 Nb 160 N
Wp03b1b 020 R22 Na 124
Wp03b1b012l26ra013n
01982778
Ksm3660gc-175yb
004 091 05 01
338 051 121
78988
Gm25v-2v62a-1e20b
Wp09a1b080r03ba121n
160ec20063
1400030 HYDRAULIC POWER SYS 5 HP, 230/460V AC,
Mod :2106819-4211 Cpn :C20ls-30878-V-A230l-25a10
P/N 81922 - No
92213 31785-5149
Wp03b1 1880294 101203790 - 2.6 Ccm
Hx 2103148
Wp0 9a2b16 016 0r0 6nb
Kn18530
G90-1065-95
Wp03b1 1880296
Rn21af
009319302

201160-C
Wp01a1 - 120724546 - 1780030 By Wp01b1b-008-R-40-Vb-845-N Hx 1780030
Gpa21616e30r
Wp01b1b-008-R-40-Vb-845-N (Hx 1780030)
412-10050
Gpa21616e30r, 736062
Wp09a1b160l03fa150n (80100000)
Wp09a1b060r03ba121n (1802019)
80100359
Wp09a1b 110 L 12 Qb 150 N Artnr. 1802249
E113111x
Wp09a2b 310 110 L 03 Fa827/255 N 002, 1 1800702
1820740 For Hyundai Heavy Industries
Fd3v-20s7.5-20s7.5-20s7.5
Hx G20ls-3d87b-V-A23dl-25a10
77362 20mpa/24vdl/0,5a
Wp09-A2-B-160-R-06-Nb-160/160-N
S-Aba 5027
Wp09a1b230r03ba121n
120724546 Replaced By 1303433 Hydraulic Pump
3186
E101724
80120186
Wp15a1b380r55pb151n 80100534
74235
Gpa1-4-Ek1-30-R
72811c - Available Again From February 2017 !!!
2109678cpn2517894609
1303433 (Pump Kit 0.80cc/Rev) Description Pumpe Kit 0,80cc (H) (60164-20)
E-105899
Wp09a2b 160 160 R 06 Nb 160/160 N
4830592 Epã0287698
351014001 Valve
Gpa2-16-E-30 R

Hx 2106819
412-92798
S3004
G5-16-A13r-23-R - , By 80100359
Wp 09 A2, 1802781, 080807219
80100582 Wp15a1v380r05da147n
0660d010bn4hc
04076
86761
Wt15a1b 620 L 05 Ka 180 N/Wp09a2b 090 110 L 99 Zz 250/150 N
Hx Ft30w-4e35d1-G12a10l
457 091 04 01
338.057.101
Wp09a11802273
Wt15a1b 620 R 05 Ka 180 N/Wp09a1b 110 R 99 Zz 150 N
E101339
G20ls 3d87bva23c
92213
412-10028
1880294
160ec20063 Oem Hydraulic Motor
Gpa2-16-E-30-R 020305224
1800702
2009627761000
F30w-7e30c2-A1a10l
12mg32the
W9a106l6j09nn
E102018 Zahnradpumpe Gpa2-16-E 30 R, 679791
942 420 02 38
E103599
2.66cc/Rev (Hx 1303439) Pump Kit
120724546 By 1303433
E114345 Ot200p16+16 D/P 28 P2
Wp09a1b110r03ba121n

HalDEX-Dichtsatz-F3;R-Wp09a2b-5000101-Istanbul-Türkiye	
1400028	HYDRAULIC POWER SYSTEM 2 HP, 115/230V AC
Mod:2106819 Cpn-974810909, Pn:G20Is-30873-V-A23dI-25a10	
2.66cc/Rev (Hx 1303439)	
Sn3072bn	
Juice Extractor Sm-Cj4	
4 726 571	
HalDEX 95621c	
Gt 20w-2c9a1-B12a61l	
Wp03b1b 008 L 26 Ma 624 N, 1880250	
90554147	
Wp03b1b008r23qa124n	
Hx 1300635	
3177	
Wp09a1b190r03ba121n 80100298	
Da34100	
Wp09a2b 190 110 L 10 Mb 817/225 N 002 10	
Wm09a1c 160 R 10 Mb 521 N	
W9a2-19-14-L-7-H-07-N-002	
Gpa2 16 E 30 R (679791)	
Wt15a2-23-23 R5k06ne222/W3b1-4,8e307	
Brake Pad For 823034213	
100001721	
Wp09a2b 160 160 R 06 Nb 160/160 N, 1800752	
Wp15a2b 280 280 R55pb 151/151 N	
Rs-Plp20-844do03s2l	
Hx Fd3v-20s7.5-20s7.5-20s7.5-0-B10	
Rn970	
Pv 7-17/16-30	
000 295 40 18	
80100389	
Wp09a1b160l03fa150n	
945 420 03 38	
Gpa2-16-E-30-L	

Wt15a1b620I05kan- 288+wp09a2b90110I99zz250/150ne723 - Product, Cant Offer -
Wm09a1c160r10mb521ne723 - Product, Cant Offer -
Wp09a2b
S3016
Hx 2102105
009319299
2109675 Obosete, By Hx F20w-8dj21bm1- G12a10r-S78
76046
80120182
Haldex-Dichtsatz-F3;R-Wp09a1b-5000100- Istanbul-Turkiye
2106819 Oem
Wp15a1b3 80r55pb15in
M4040025
0240 D 200 T/-3088803
Wp09a2b160160r06nb E105294
Repair Kit For 2106819 G20ls 3d87b-V-A23dl- 25a10
1303433 (Pump Kit 0.80cc/Rev)
Gpa1-1-2-Ek1-30-R
Haldex-Dichtsatz-F3;R-Wp15a1b-5200001- Istanbul-Turkiye
24-75-C1
Wp15a1b380r55pb15n
T15a1b620r05kan- E288+wp09a1b110r99zz150ne723 - Product, Cant Offer -
Ch55683
E105899
Wp 01a1 1780025
71376
338.062.101
80130006 1303439
001 257 01 77